

Rodamiento de bolas doble hilera PW39680737CS-PFI - F16035-PFI

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/doble-hilera/f16035-pfi>

PFI Number	PW39680737CS
Application	AUDI 80 1972-1987, AUDI 90 1985-1991, FORD Royale 1992-1994, FORD Versailles 1991-1994, MAZDA 626 II 1983-1987, SATURN SC Coupe 1991-2002, SATURN SL Sedan 1991-2002, SATURN SW Wagon 1993-2005, VOLKSWAGEN Golf 1980-1994, VOLKSWAGEN Golf 1986-1999, VOLKSWAGEN Jetta 1981-1994, VOLKSWAGEN Passat 1983-1994, VOLKSWAGEN Passat 1993-1995, VOLKSWAGEN Santana 1985-1994, VOLKSWAGEN Savireo 1983-1994, VOLKSWAGEN Variant 1978-1982, VOLKSWAGEN Voyage 1981-1994
Interchange	Audi: 221498625A, Audi: 221498625C, Audi: 221498625D, Audi: 221498625E, Audi: 231598625, Audi: B11-407-625A, FAG: 540733CA, FAG: 713610160, INA: F-417472, NSK: 396WDC3, NSK: 396WDC3JC, Mazda: K001-261-518, SKF: BAHB 311315AD, SKF: VKBAC74, SKF: VNBABPP, SKF: R17037, SKF: B134-26, Timken: S13032A, Volkswagen: 321498625A, Volkswagen: 321498625C, Volkswagen: 321498625D, Volkswagen: 321498625E, Volkswagen: B11407625B
Description	Wheel Bearing
Position	front wheel
Male	
Inner Diam.	39.000
Outer Diam.	68.000
Width 1	37.000
Width 2	
Weight (g)	300
Carton Quantity	20
Photo	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	PFI
N° Ean13	739210381523
Diámetro interior	39 mm
Diámetro exterior	68.07 mm
Espesor	37 mm
Peso	514 g
Envasado	1
Estándar	Ninguna norma

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE